

सी एन सी मशीन के सामान्य समस्याएं  
यांत्रिक व वायुवीय अंगों के कारण  
व्युत्पादक मंत्र में असफल होने के कारण  
स्पिण्डल के असफल या खराबी के कारण  
स्पिण्डल स्नेहन महत्ता के कारण  
गियर - हाफ्ट यंत्रावली के कारण  
गाइड रोल स्नेहन के असम्भव होने के कारण  
ऑटो मेटिक टूल चेन्जर के कारण  
अ कई बार विद्युत अंगों के कारण यांत्रिक  
के खराबी होती है। उदाहरण के लिए सर्वो  
ओवरलोड होने के कारण गाइड रोल का स्नेहन  
असफल हो जाता है।