

Ans

Automatic lat hes: वे स्वरादे जो कर्तन औजारों
सम्पूर्ण संचालन व क्रमबद्ध ढंग
इन्के कच्चे माल का प्रभरण, सम्पूति उल्पादी
प्राक्करण एवं माल उतारना इत्यादि समस्त क्रिया
स्वय ही की जाती हैं। स्वचालित स्वरादे
कहलाती हैं। ये मशीनें वैद्युत यांत्रिकीय या
द्वितीय नियन्त्रण प्रणाली पर आधारित होती
हैं। एकल स्पिण्डल ऑटोमेटिक्स पर सामान्यत
150 mm से 600 mm तक के कार्यखणों की
चकिंग क्षमता होती है।