

## Section - 4

### Aug - ①

#### CN.C मशीन में चिप धारण की प्रक्रिया

परत को चिप्स आकृति जता है। यह घातक व्यर्थ के टुकड़े होते हैं जो विभिन्न मशीन संक्रियाओं जैसे टर्निंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग आदि से प्राप्त होता है। सी० एन० सी० मशीन संक्रिया में यह चिप्स या परत सतह उत्पन्न होते हैं यदि इन परत को समय-समय पर नहीं हटाया गया तो यह कटाई प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न करेगा। टर्म जानते हैं सी० एन० सी० मशीन सतह साफ करता है अतः चिप्स को मात्रा भी सुनिश्चित रखती है। अतः इसे उपयुक्त माध्यम से हटाना आवश्यक होता है। परत धारण का सबसे उपयुक्त माध्यम कटाई तरल होता है जो उच्च दाब पर कटाई सतह में तथा हट किया जाता है। उच्च दाब के कारण कटाई तरल के साथ