Ans (1) आग बुझाने के यन्त्र कारखाने में उचित स्थानों पर लगे होने चाहिये और बड़े कारखानों में दमकल का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

(2) बिजली के कारण लगी आग पानी से कदापि नहीं बुझानी चाहिए।

(3) प्रत्येक मशीन के लिये अलग और सही रेटिंग वाला फ्यूज प्रयोग करना चाहिये।

(4) पेट्रोल तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ, विशेष प्रकार के बने बर्तनों में रखे जाने चाहिए।

(5) मशीनों के घूमते भागों पर Safety guards लगी रहनी चाहिए।

(6) दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहियें।

(7) कार्यस्थल का तापक्रम, हवा रोशनी और शोर नियन्त्रित होना चाहिए।