

Ans शून्य कृति: माइक्रोमीटर में पूर्णतया बन्द होने पर स्क्रायल के निहारि से स्पर्श करने पर यदि चिन्बल के बेंबल सिरे पर बना ही शून्य स्लीव पर बने शून्य से मिलता है। तो इस यन्त्र में शून्य कृति रहती है।
 जैसे - माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापी, सूक्ष्म मापी गैजा आदि