

शुद्ध लूप नियन्त्रण प्रणाली : शुद्ध लूप नियन्त्रण प्रणाली में अन्तिम आउटपुट मान सीधे मापा नहीं जाता है और वांछित वैल्यू के विरुद्ध चैक किया जाता है इसे शुद्ध लूप कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कि कोई भी कार्य नहीं किया गया है। शुद्ध लूप नियन्त्रण प्रणाली में उपकरण स्वयं या कार्य में लगी वास्तविक स्थिति को मापने के लिए प्रतिवृत्ति या डिवाइस नहीं है। इसलिए इसे कमांड में दिए गए स्थितित्मक मान के सजाति टूलना और सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

