

सी एन सी मशीन के सामान्य समस्याएं

- यांत्रिक व वायुवीय अंगों के कारण
- व्यंग्रक मंत्र में असफल होने के कारण
- स्पिण्डल के असफल या खराबी के कारण
- स्पिण्डल स्नेहन समस्या के कारण
- गियर - हाफ्ट मंत्रावली के कारण
- गाइड रेल स्नेहन के असम्भव होने के कारण
- ऑटो मेटिक टूल चेंजर के कारण
- ~~कई~~ कई बार विद्युत अंगों के कारण यांत्रिक के खराबी होती है। उदाहरण के लिए सर्वो ओवरलोड होने के कारण गाइड रेल का स्नेहन असफल हो जाता है।