

Ans Automatic lat hes :-> वे स्वरादे जो कर्तन औजारों के सम्पूर्ण संचालन व क्रमबद्ध ढंग से उनके कच्चे माल का प्रभरण, सम्पूर्ति उत्पादों के प्रथमकरण एवं माल उतारना इत्यादि समस्त क्रिया स्वयं ही करी जाती हैं। स्वचालित स्वराद कहलाती हैं। ये मशीनें वैद्युत यांत्रिकीय या द्वीय नियन्त्रण प्रणाली पर आधारित होती हैं एकल रिप उडल ऑटोमैटिक्स पर सामान्यतः 100 mm से 600 mm तक के कार्यखण्डों की चकिंग क्षमता होती है।