

Section-2.1

प्रश्न 1

असुरक्षित मशीन से क्या -

खतरा उपस्थित। - किसी भी मशीन का उपस्थित उसकी लंबी आयु उभरते आकार हैं मशीन को नमी वर्षा जंग आदि से बचाया रखना चाहिए।

2

अनुचित उपयोग! - अनुचित कीड वाले मशीन को 1 लिटर अलकोल आर्जिकाइ होनी है उसे 0.5 लिटर का ही प्रयोग मशीन में किया जाना चाहिए।

3

पावर की समस्या! - कई स्थानों में पावर की सप्लाई नियत नहीं होती अतः इन क्षेत्रों में मशीन को चलाने में समस्या हो जाती है।

4

ओवर हीटिंग! - मशीन में ओवर हीटिंग भी कभी कभी समस्या का कारण बन जाती है अतः मशीन से कूलिंग भी करते रहना चाहिए।

5

सर्वोमोटर समस्या! - सर्वोमोटर की समस्या भी CNC मशीन को 1 लिटर घोलने का कारण है अतः समय समय सर्वोमोटर की जांच व लेना चाहिए।