

Section - 5

Ans - ①

Extrusion यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पॉलिमर चूण को एक एक-दो-थानांतरण यंत्रावली द्वारा एक सिलिंडर में भेजा जाता है। इस सिलिंडर के अंदर जैसे ही पाउडर भागे बढ़ता है वह गर्म दीवार पिघलने की स्थिति में आ जाता है पिघले हुए प्लास्टिक को एक ड्राई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को सतत बगैर के लिए प्लास्टिक के टूटे टुकड़ों कि विभिन्न प्रकार के यंत्रावली को मिलाकर बनाया गया है। टॉपर में रख दते हैं।

विभिन्न संलयन द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों इयून खीरठले पाए जा सकते हैं या विभिन्न आकृतियों के चंद्र प्राप्त की जा सकती है।