

Section - 6

Ans - 2

Auto Lathe P स्वचालित * लैथ स्वतंत्र उच्च गतिय है स्वचालित लैथ अन्य लैथ से निम्न लक्षणों से अलग होती है। यह मशीनों की स्थापना के आधार पर कार्यरत पर गतिय क्रिया करने के आधार पर कार्यरत के चारै तरफ की व्यवस्था के आधार पर कार्य को स्वचालन के साथ सम्पादित करने के आधार पर

Characteristics P पूर्ण स्वचालित में दोरे लैथ स्वतंत्रों की क्रिया करने के लिए

- ① मशीन कीड की सुविधा होती है जिससे कि कार्यरत स्वतंत्र के बाद स्वतंत्र खुद ही सम्पादित होते रहते हैं।
- ② ध्यान देने कि आवश्यकता नहीं होती है।
- ③ इसमें दो टूल पीस्ट होते हैं।
- ④ हर स्वतंत्र को कीड देने के लिए अपनी प्रयोग व्यवस्था होती है।