

* पुष्पार तथा पुष्प संधानीत्री मे अन्तर

पुष्पार संधानीत्री	पुष्प संधानीत्री
① कम श्रेण की आवरपकता होती है।	① अधिक श्रेण की आवरपकता होती है।
② कम शीतल की आवरपकता होती है।	② अधिक शीतल की आवरपकता होती है।
③ उच्च शीतलन दर	③ निम्न शीतलन दर
④ संपन्न की दक्षता कम होती है।	④ संपन्न की दक्षता अधिक होती है।
⑤ संपन्न का डिजाइन सरल होता है।	⑤ संपन्न का डिजाइन कठिन होता है।
⑥ उत्पादन लागत कम होती है।	⑥ उत्पादन लागत अधिक होती है।