

Q 2. Answer

प्रेचर संवन्त्र	पृष्ठ संवन्त्र
① कम श्रे० की आवश्यकता होती है।	① अधिक श्रे० की आवश्यकता होती है।
② कम शीतल की आवश्यकता होती है।	② अधिक शीतल की आवश्यकता होती है।
③ उच्च शीतलन दर है।	③ निम्न शीतलन दर है।
④ संयन्त्र की दक्षता कम होती है।	④ संयन्त्र की दक्षता अधिक होती है।
⑤ संयन्त्र की डिजाइन सरल होता है।	⑤ संयन्त्र का डिजाइन कठिन होता है।
⑥ उत्पादन लागत कम होती है।	⑥ उत्पादन लागत अधिक होती है।