

Section - (3)

Ans - (3)

सी CNC प्रणाली के मुख्य घटक ↓

- (i) इनपुट उपकरण
- (ii) मशीन कंट्रोल यूनिट
- (iii) मशीन टूल
- (iv) चालक प्रणाली
- (v) फीड बैक उपकरण
- (vi) डिस्प्ले यूनिट

- (i) इस उपकरण का प्रयोग पद प्रोग्रामिंग को संचालित करने के लिए प्रयोग होता है जैसे - फ्लॉपी डिस्क, (USB), CD, P.V.P प्रणाली के लिए - डाटा टैबलिंग रिड एंड राइट क्षमता मांदि
- (ii) इसकी प्रणाली क्षमता उच्च होती है
- (iii) इसमें मशीन को कंप्यूटर से नियंत्रित किया जाता है
- (iv) यह C.N.C का महत्वपूर्ण भाग होता है

- (i) डीसी सर्वो मोटर
- (ii) एसी सर्वो मोटर
- (iii) स्टेपर मोटर
- (iv) रेखीय मोटर